【环保督察 边督边改】

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十八批 2021年5月11日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2SX202105040015	举报人向中央督察组反映“车赶乡老子坡村,村里有一‘太钢煤矿’有两个矸石沟,未修建任何环保设施,无任何环保手续,将煤矸石倾倒在厂区南侧200米处的矸石沟内”的问题后,现在公示信息上看到公示信息与实际情况不符,称当地环保局虚假上报。	吕梁市临县	其他污染	1.关于矸石场环保手续情况。群众反映该公司的两个矸石场,分别为主工业场地临时排矸场、1#风井工业场地临时排矸场。2019年,吕梁市生态环境局临县分局对该项目进行了环评批复,尚未进行竣工环境保护验收。吕梁市生态环境局临县分局已对该公司处以27万元的罚款,并责令改正违法行为。2.关于两个矸石场乱倒矸石的问题。自2020年以来,该公司对矸石填埋场逐步进行了治理,复垦耕地78亩,修建1300余米的排水沟,田间路800余米。2021年3月底后,主斜井贯通,皮带系统投运,一号风井场地停止出矸,此矸石填埋场停止倒矸,目前正在完善封场所需的二次平整、碾压、覆土以及排水系统的建设;主工业场地临时排矸场按照环评批复要求修建了排洪涵管、防渗膜及挡矸墙,排矸期间按照阶梯式分层堆存、碾压覆盖黄土等措施同步进行治理。2021年3月底,主工业场地井下停止掘进,开始进行提升系统改造工作,主工业场地排矸场暂停排矸。	部分属实	目前该公司已停产整改,吕梁市生态环境局临县分局加强对该企业的监管力度,督促该企业按要求完成整改。	已办结	无
2	D2SX202105040052	夏家荫镇温家寨村,村北5里地左右的工业园区里建了一个“山西省国锦煤电有限公司”,污水外排至温家寨村灌溉农田的河道里,污染河道、农田、饮用水。(举报人的五亩梨树都被破坏,没有收成)	吕梁市交城县	水土污染	山西国锦煤电有限公司主要产生的废水为化学制水车间超滤反渗透工段的生产废水和公司的生活废水,其中超滤反渗透工段日产生废水1000吨,公司日产生生活废水60吨。该公司建有2×50吨/小时污水预处理设施,处理后一部分用于湿法脱硫系统补水使用,一部分用于灰渣搅拌、输煤皮带栈桥冲洗。正常生产情况下,处理后废水全部回收利用。在机组检修或发生事故状态下,处理后废水送山西上德水务有限公司处理。现场检查,该公司处于生产状态,配套的2×50吨/日污水预处理设施,运行正常。未发现外排废水情况;经查阅上德水务公司污水处理记录,该公司2021年1月至5月份,因机组检修送上德水务共处理4066吨;群众反映的梨树位于温家寨村西北角,5亩梨树共种植有270余棵梨树(含树苗),其中枯萎的有130余棵(含树苗)。相邻的灌溉渠内无水,梨树地内地面泥泞。	部分属实	1.交城县农业农村局对反映人梨树死亡原因进行鉴定,鉴定结果是由于污染原因造成,交城县将再次依法进行处理。2.吕梁市生态环境局交城分局对山西国锦煤电有限公司加强管理,确保废水全部有效回收利用,杜绝非法排污情况发生。	已办结	无
3	D2SX202105040059	温泉乡柏掌村,有一兴华科技氧化铝厂存在噪声污染,粉尘污染。离居民住宅20多米。晚上烟囱冒烟(举办人称政府包庇该厂)	吕梁市交口县	噪声大气	1.关于兴华科技铝厂噪声污染问题。该公司主要生产设备、设施均按环评要求采用减震、降噪、隔音、封闭等措施;2021年4月9日,吕梁市生态环境局交口分局委托第三方对厂界噪声、范石滩村和柏掌村敏感点噪声分别进行了连续两天时间的监测,监测结果显示未超标。2.关于兴华科技铝厂粉尘污染问题。该公司在物料装卸、运输、存储等工序均采取了相应的污染防治措施,不存在扬(粉)尘污染情况。结合企业开展的自行监测及第三方2021年3月出具的监测报告显示,厂界无组织颗粒物、SO ₂ 、氨监测结果符合相应的排放标准。	部分属实	1.中铝集团山西交口兴华科技有限公司进一步落实噪声环境保护措施,加强产生噪声设备的管理和维护,进一步对产生噪声的各类生产设施,采取消声器及减震器和厂房建筑进行隔音,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》。加强企业内部管理,确定专人对厂区和厂内运输道路随时清扫,洒水车辆适时洒水抑尘,确保不会对周边环境造成影响。2.吕梁市生态环境局交口分局进一步加大环境监管力度,督促企业落实主体责任,确保气、水环保设施稳定运行,大气污染物做到达标排放,污水处理后回用,不外排。	已办结	无
4	D2SX202105040057	温泉乡柏掌村,有一兴华科技氧化铝厂噪声、震动扰民,并且存有10个大型的液碱罐,2015年曾爆炸,此厂离居民区较近,存在安全隐患。(反映后称办理,结果未解决问题)	吕梁市交口县	噪声	1.关于兴华科技铝厂噪声污染问题。该公司主要生产设备、设施均按环评要求采用减震、降噪、隔音、封闭等措施;2021年4月9日,吕梁市生态环境局交口分局委托第三方对厂界噪声、范石滩村和柏掌村敏感点噪声分别进行了连续两天时间的监测,监测结果显示未超标。2.关于安全隐患的问题。交口县安监局于2015年12月22日进行了调查,认定该爆炸事故是一起意外事故。2016年9月,该公司按照“安全三同时”要求,委托第三方对项目建设进行了安全验收评价。评价结论为,该公司符合有关安全生产相关要求。	部分属实	1.中铝集团山西交口兴华科技有限公司进一步落实噪声环境保护措施,加强产生噪声设备的管理和维护,进一步对产生噪声的各类生产设施,采取消声器及减震器和厂房建筑进行隔音,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》。加强企业内部管理,确定专人对厂区和厂内运输道路随时清扫,洒水车辆适时洒水抑尘,确保不会对周边环境造成影响。2.吕梁市生态环境局交口分局进一步加大环境监管力度,督促企业落实主体责任,确保气、水环保设施稳定运行,大气污染物做到达标排放,污水处理后回用,不外排。	已办结	无
5	D2SX202105040058	温泉乡柏掌村,有一兴华科技氧化铝厂噪声、震动扰民,粉尘污染,并且存有10个大型的液碱罐,离居民区较近,存在安全隐患。(反映后政府公示结果为合格但是市民称根本没有处理)	吕梁市交口县	噪声大气	1.关于兴华科技铝厂噪声污染问题。该公司主要生产设备、设施均按环评要求采用减震、降噪、隔音、封闭等措施;2021年4月9日,吕梁市生态环境局交口分局委托第三方对厂界噪声、范石滩村和柏掌村敏感点噪声分别进行了连续两天时间的监测,监测结果显示未超标。2.关于兴华科技铝厂粉尘污染问题。该公司在物料装卸、运输、存储等工序均采取了相应的污染防治措施,不存在扬(粉)尘污染情况。结合企业开展的自行监测及第三方2021年3月出具的监测报告显示,厂界无组织颗粒物、SO ₂ 、氨监测结果符合相应的排放标准。3.关于安全隐患的问题。交口县安监局于2015年12月22日进行了调查,认定该爆炸事故是一起意外事故。2016年9月,该公司按照“安全三同时”要求,委托第三方对项目建设进行了安全验收评价。评价结论为,该公司符合有关安全生产相关要求。	部分属实	1.中铝集团山西交口兴华科技有限公司进一步落实噪声环境保护措施,加强产生噪声设备的管理和维护,进一步对产生噪声的各类生产设施,采取消声器及减震器和厂房建筑进行隔音,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》。加强企业内部管理,确定专人对厂区和厂内运输道路随时清扫,洒水车辆适时洒水抑尘,确保不会对周边环境造成影响。2.吕梁市生态环境局交口分局进一步加大环境监管力度,督促企业落实主体责任,确保气、水环保设施稳定运行,大气污染物做到达标排放,污水处理后回用,不外排。	已办结	无
6	X2SX202105040010	举报吕梁市交口县桃花投资有限公司:1、先后租用上科庄、下科庄、上桃花、下桃花、东坡、东家窠6个自然村约3万余亩土地进行露天开采铁矿,大规模私挖乱采。大量原矿石和尾矿随意堆放,大部分堆放在耕地面积上,导致土地无法复垦。大面积植被被摧毁。撒上一层黄土应付检查。2、公司租赁村里500亩土地成立养猪场(山西西南山百世安农牧有限公司),隔几天排污一次,污水顺着河道流淌,臭气熏天,污染地下水。2018年将100多头瘟疫病死猪倒在高庙山沟里。望督察组严惩并彻底制止。	吕梁市交口县	生态土壤水	1.关于下桃花矿大量原矿石和尾矿随意堆放污染问题。2019年5月6日,交口县自然资源局向原回龙乡人民政府下达了《关于交口下桃花铝矿停产整顿告知函》,并派国土所驻乡执法人员24小时轮岗驻企监管,至今未解除。矿区堆存的原矿石和尾矿无法出售和调运,导致矿区各采场堆放大量原矿石和尾矿,主储矿堆场四周建挡风抑尘网,矿区露天堆存的矿石和尾矿,基本上进行了苫盖。因长期停产和疏忽管理,存在露天堆存的矿石和尾矿苫盖不完善问题。2.关于下桃花矿大规模私挖乱采的问题。该矿在采矿及生态恢复治理和排土过程中,存在违法采矿和违法占地行为,交口县自然资源局已依法进行了处罚,同时对涉嫌犯罪移送公安机关,法院已判决,追究了相关责任人的法律责任。3.关于下桃花矿大面积植被摧毁的问题。交口县林业局已将该矿非法占用林地的问题移送公安机关。目前非法占用的林地全部回收,植被全部恢复,并经国家林草局验收。4.关于百世安农牧公司非法排污的问题。百世安农牧公司采用水粪工艺,日产日清,猪场废水及生活污水进入沼气池产沼气,经污水处理站处理后回用,经现场调查,附近河道未发现废水排放和排水痕迹。5.关于百世安将瘟疫病死猪非法处置的问题。2018年非法处置瘟疫病死猪的行为系交口县一叶养殖专业合作社所为,但死猪已在政府和畜牧部门的配合下进行无害化处理。	部分属实	1.2021年5月8日,吕梁市生态环境局交口分局对中国铝业股份有限公司山东分公司交口下桃花铝矿矿石堆放不规范、未全部采取苫盖措施的环境违法行为拟处罚3万元,并责令改正违法行为。2.交口县政府对中国铝业股份有限公司山东分公司交口下桃花铝矿继续实施停产、停建整顿,明确部门职责、依法监管,督促对矿区开采后裸露的边坡进行治理和生态修复,规范区内堆存的矿石,按要求遮盖完善。	已办结	无
7	X2SX202105040014	举报汾阳市三泉镇仁道村支书任某,租村民的一道深20多米的沟,没有任何防护,往里面倒粉煤灰、矸石和垃圾等,收取费用。填满后仅盖了一层土,污染了土壤和地下水。	吕梁市汾阳市	土壤	群众反映的沟叫八叉沟,位于仁道村和峪峪村的交叉地带,属于两村集体所有。2016年5月13日,山西国峰煤电有限公司和汾阳市缘凤服务有限公司签订了《粉煤灰固体废物综合利用与处置合同》,由该公司负责处置山西国峰煤电有限公司产生的粉煤灰。2016年5月份开始,汾阳市缘凤服务有限公司将国峰煤电公司产生的粉煤灰倾倒入八叉沟,该地块由三泉镇三泉村原支部书记任某同峪峪村村民委员会租赁。在粉煤灰处置过程中,按照要求在八叉沟底铺设防渗膜,大约倾倒了4个月。该沟填满后,覆盖1米多厚的黄土用于复垦。土地恢复后至今无倾倒现象,已恢复部分植被。汾阳市缘凤服务有限公司于2021年5月8日委托第三方对三泉镇仁道村八叉沟填沟造地项目地下水进行监测,结果显示地下水各项指标合格。	部分属实	汾阳市人民政府要求自然资源、公安、生态环境部门加大巡查力度,严厉打击非法占地、私自倾倒处置固体废物等破坏生态环境的违法行为。	已办结	无
8	X2SX202105040018	举报孝义市信发和兴安化工厂赤泥污染孝义水、汾阳及周边地下水。	吕梁市孝义市	水土污染	1.山西信发化工有限公司。该公司赤泥库位于孝义市下栅乡高仁村前头沟,建成赤泥挡坝、排水及防洪设施,填埋区采用“粘土保护层+无纺布+HDPE膜+无纺布”复合衬里结构进行了防渗。赤泥经管道输送至赤泥堆场,经压滤后进入赤泥库堆存处置,该公司赤泥堆存为干法堆存。堆场下游建有11600m ³ 的回用水池,将堆场产生的废水重新回用于生产。现场检查该赤泥库处于运行状态,未发现赤泥输送管道泄漏现象。赤泥库区建有3眼观测井,该公司委托第三方监测公司每季度开展地下水水质监测,调阅该公司2020年全年和2021年第一季度自行监测报告,监测结果达标。2.孝义市兴安化工有限公司。该公司赤泥库位于下栅乡南辽堡村东南的辽堡沟内,赤泥库建有赤泥挡坝、排水防洪设施,赤泥填埋区采用HDPE土工膜。赤泥经管道输送至赤泥堆场,经压滤后进入赤泥库堆存处置。赤泥堆场上游坝布置回水泵房及回水池,水池容积为12500m ³ ,库区水和渗滤液通过回水池泵回厂区循环利用。现场检查该赤泥库处于运行状态,未发现赤泥输送管道泄漏现象,赤泥库周边建有4眼观测井,该公司委托第三方监测公司每季度开展地下水水质监测,调阅该公司2020年全年和2021年第一季度自行监测报告,监测结果达标。	部分属实	吕梁市生态环境局孝义分局加大对企业日常监管和巡查力度,确保环保设施正常运行,污染物达标排放。	已办结	无