

中央生态环境保护督察“回头看”群众信访举报边督边改情况

(第二十一批(补充) 2018年12月2日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
30	D140000201811260045	山西省吕梁市临县玉坪乡魏家湾村,临县建兴生物科技有限公司在村里修建肥料厂,存在气味呛人现象。	吕梁市临县	大气	临县建兴生物科技有限公司于2016年4月20日在临县工商和质量监督管理局注册登记,属临县大学生创业扶持项目,企业以有机肥、微生物肥生产销售为主,原料为畜禽粪便和废弃菌棒通过添加微生物发酵剂腐熟,属于农业废弃物循环利用产业。2016年8月开始建设,2017年11月份开始设备调试,调试过程中因生产工艺不成熟,于2018年5月12日停试至今。现场发现有调试过程中产生的发酵后的半成品约17吨,存放于封闭的发酵槽内。因密闭不严,发酵后的半成品有异味产生的现象。	属实	按照临县散乱污分类处置意见,该企业属于停产整治项目。该企业已于2018年5月12日停产至今。玉坪乡党委政府责令该企业于12月7日前将发酵槽内的半成品清理干净。玉坪乡党委政府待该公司将发酵槽内的半成品清理干净后,对场房进行查封。	因监管不力,玉坪乡党委对魏家湾村党支部书记和村委主任进行通报批评。	

(第二十二批 2018年12月2日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
2	X140000201811280013	山西省吕梁市岚县田野铁矿采矿场,尾矿库漏水把土地冲垮,水土流失,污水污泥渗透松树地使大量松树死亡。举报人希望把土地恢复原样清理污泥和有害物质。	吕梁市岚县	生态,土壤	群众反映的岚县田野铁矿采矿场实为岚县田野铁矿采矿场有限公司。2018年11月29日,岚县环保局对群众反映的问题进行现场检查,检查时该企业采矿项目处于停产状态,选矿项目正常生产。选矿厂配套建设有一个尾矿库,位于普明镇南泉庄村黄脑安沟内,该库性质是干排库,选矿车间所产生的尾矿通过管道输送至尾矿库压滤车间,尾矿压滤脱水后排放至尾矿库区内堆放,尾矿压滤水通过管道输送至选矿厂的高位水池回用于选矿生产,不外排。下游未发现有种植松树林地。但因今年雨季雨水较大,坝外山沟自然沟渠被雨水冲刷,造成渠两侧约70方水土流失,该公司安排专人,出动车辆10余次,对冲刷的渠进行恢复。	属实	责成岚县要要进一步加大监管力度,对该企业进行定期监督检查,发现违法行为及时依法从严从重处罚。	无	
14	D140000201811280009	山西省吕梁市汾阳市万博辉科技有限公司,非法排放二氧化硫气体,该企业非法使用了元明粉,砷硝(硫酸钠)生产了泡化碱产品,高浓度的排放二氧化硫,严重污染大气。	吕梁市汾阳市	大气,其他污染	汾阳市万博辉科技有限公司位于汾阳市三泉焦化工业园区,2018年1月开工建设,2018年10开始调试。生产工艺:全封闭原料堆场-原料混合-高温熔化-循环水池冷却-成品,其中原料为石英砂和工业纯碱(Na ₂ CO ₃),生产工艺过程中不使用元明粉和芒硝,高温熔化炉使用山西东辉新能有限公司焦炉煤气作为燃料,成品为泡花碱(Na ₂ SiO ₃)。2018年11月29日现场检查时,该公司四座窑炉正在进行调试;原料棚已建设完成,还未投用,堆于棚外的石英砂采取了临时苫盖措施;脱硫除尘设施运行正常;生产循环用水经循环池冷却后循环使用,不外排。该公司2018年10月31日委托广州市恒力检测股份有限公司进行委托检测,检测报告显示:二氧化硫浓度为125mg/m ³ ;氮氧化物浓度为279mg/m ³ ;烟尘浓度为27mg/m ³ ,符合《汾阳市工业炉窑污染治理专项行动方案》中规定的排放标准(该标准严于《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996)。	不属实	责成汾阳市加强对企业的日常监管和巡查力度,严厉打击环境违法排污行为。	无	
27	X140000201811280018	山西省吕梁市泰化学校周边交口镇高家沟新区,乱搭乱建及小吃摊点严重,破坏大量植被,占用大量耕地,产生大量垃圾及扬尘,污染学校周边环境。	吕梁市离石区	大气,土壤,生态	1.交口街道办高家沟新区周边共有乱搭乱建7处,其中彩钢房有6处,砖混结构1处。砖混结构的房屋是高家沟村地质灾害安置房。无破坏大量植被、占用耕地情况。 2.泰化学校位于离石区交口街道办事处高家沟村。流动商贩和周边居民受经济利益驱使,在泰化学校周边及高家沟新区设立小吃摊点从事商业经营活动。	属实	1.针对离石区泰化学校周边交口街道办高家沟新区乱搭乱建的环境问题,离石区城乡建设执法监察大队已启动拆除程序,于2018年11月29日对6处彩钢房下发限期拆除(搬离)通知书。3个工作日日开始拆除。离石区交口街道办责成高家沟村委对高家沟新区进行了环境综合整治,对原有垃圾进行了全部清理。 2.目前,小吃摊点已全部安置到高家沟村民安置区经营。	无	
31	D140000201811280046	山西省吕梁市临县新华书店和果品公司中间的马路,两边的商铺高音喇叭噪声扰民。	吕梁市离石区	噪音	临县新华书店和果品公司马路两边的商铺存在用高音喇叭做宣传,造成噪音扰民的现象。		临县城管中心对临县新华书店和果品公司马路两边商铺高音喇叭噪音进行集中整治,同时加强对二道街的街面秩序管理,现已对新华书店和果品公司马路两边商铺高音喇叭噪音全部清理。	无	
32	X140000201811280006	1.去年将属巴湾底大约百亩耕地挖成深坑,私挖乱采,私挖乱采地点连街道办和属巴村委不到200米,造成夏季雨水、洪水、垃圾全流进坑内混合发酵的脏水,蚊蝇乱飞,臭气冲天,尤其在刮风后风沙漫天飞舞,严重影响环境。 2.村内拆迁垃圾堆积如山、荒草遍地、蛇蝇蚊虫满村都是,其丰厚飞尘四起。 3.区委副书记李军要求环境整治要落实到各村民院落,但是西属巴街道办事和村委欺上瞒下,只做表面工作,在公路两旁坐起3米多高的围墙,村里拆迁垃圾用黄土掩埋,起风后还是飞尘四起。 4.西属巴街道办搞特殊将大暖换热部建好后,不让老百姓集中供暖,只让西属巴街道办和村委使用,老百姓则是煤改气、煤改电。	吕梁市离石区	其他污染,土壤,生态,大气,水	1.群众反映的西属巴湾底百亩耕地,原被离石区新城指挥部规划为西属巴村安置楼,地基开挖后因为纠纷导致停工至今,非私挖乱采。附近村民在地基附近随意倾倒垃圾,夏季雨水与垃圾混合流入地坑内情况存在。 2.新城建设拆迁建筑垃圾陆续在清运中,由于资金问题导致西属巴村内部分建筑垃圾未能及时清运,环境卫生差。 3.为迎接第二届全国青年运动会的顺利举办,离石区组织开展文明户、文明村评选活动。为了美化环境,西属巴村公路两旁建起3米高的围墙,路两旁树干涂白,树桩整坑。但未能及时全部细化到村民院落。 4.西属巴街道被划分为“禁煤区”后。按照新区规划,成型区域内进行集中供热,应拆未拆区域实行“煤改气”、“煤改电”。西属巴村属于新区建设应拆未拆村,经过市、区两级政府协调对西属巴街道上安村、西属巴村、东属巴村、霜雾都村等村进行“煤改气”、“煤改电”工作,保障村民供暖。不存在西属巴街道办搞特殊,不让老百姓集中供暖。	属实	2018年11月开始,离石区西属巴街道办对所属辖区进行农村环境卫生专项整治,对原西属巴村安置楼地基内生活垃圾、拆迁后建筑垃圾全部进行了清理。目前已清理完毕,共清理建筑垃圾9000余吨,生活垃圾800余吨。	无	
34	D140000201811280015	山西省吕梁市交城县洪相乡安定村,北康宁机械厂在厂房院内挖了200米深的大坑,污水直排大坑,水里含有硫酸,渗入地下,污染村子的地下水资源,严重影响村民的健康。	吕梁市交城县	水	群众反映的交城县安定康宁机械厂全称为“交城县康宁机械有限公司”,位于交城县洪相乡安定村北,建有年产600吨品管新建工程项目(电镀项目)和年产6000吨铸件建设项目。2018年11月29日,现场调查发现: 1.该公司年产6000吨铸件建设项目处于停产状态,该厂年产600吨品管新建工程项目(电镀项目)从2013年底停产至今。 2.该企业厂区内建有一座应急事故水池、一座冷却水循环水池、一座新鲜水储水池,全部进行了防漏防渗处理,应急事故水池内无任何液体,冷却水循环水池和新鲜水储水池内存有清水,经全厂区排查,未发现有渗坑、渗井。 3.车间内有7个电镀池,电镀池内存放有2013年底停产时剩余的电镀液。电镀池用塑料板为内衬,池口用木板遮盖,电镀作业区域地面铺有塑料板防渗漏腐,并没有地面水收集池。未发现有电镀液外泄情况。	不属实	责成交城县对该企业加强监管,未取得排污许可证不准恢复生产。	无	
37	X140000201811280012	山西省吕梁市交城县阳渠村,科达机械制造有限公司在村子里面晚上喷漆,呛的村民无法睡觉,希望将此事解决。	吕梁市交城县	大气	群众反映的“科达机械制造有限公司”位于交城县天宁镇阳渠村南,该企业已于2014年8月份停产至今。目前临时租赁给交城县洪相乡安定村村民贾某,进行钢结构切割、焊接及刷漆作业。 2018年11月29日,现场调查发现: 1.该焊接刷漆加工点正在车间门口进行露天刷漆作业,未配套污染防治设施; 2.该焊接刷漆加工点未报批环境影响评价文件。	属实	2018年12月1日下午,天宁镇人民政府已对该加工点采取断电措施,生产设施已全部拆除。	无	
38	D140000201811280029	山西省吕梁市离石区田家会街道办,大东强河流水的颜色为红色;离石区吴城镇靠近307国道方向有三家石料厂,每天晚上天黑以后运输车辆超载,沿途抛洒石子,没有苦盖。	吕梁市离石区	水,大气	1.群众反映的离石区田家会街道办大东强河应为大东川河,执法人员在大东川河沿线排查,未发现企业或单位偷排红色废水的痕迹。 2.离石区吴城镇靠近307国道方向有3户石料厂,2017年5月,3户石料厂被吕梁市国土资源局离石分局列为资源待整合企业,已全部停产。吴城镇附近居民修建房屋购置石料厂原留存的石子,为逃避交警监管选择在午夜时间偷运,运输车辆存在超载、不苦盖、沿途抛洒现象。	属实	离石区吴城镇人民政府已责成专人进行巡查;治限站已加派力量严格管控超载行为;离石区公安局交警大队责成所属中队采取夜间与白天相结合,定点执勤与流动巡逻的方式,将警力投入到重点时段、重点路段、重要节点,做到发现一起,重处一起,形成严查重处高压打击态势。	无	
42	D140000201811280016	山西省吕梁市交城县林底乡怀里村美景煤矿,矿山开发影响地下水,导致村里泉水较少,水体破坏被污染,污染水体直接流到瓦窑头村水库和二级车站,以上都是村民的饮用水;煤矿拉煤大车未苦盖扬尘污染,来往车辆将村子里道路破坏,坑坑洼洼,用煤矸石填平,扬尘污染,雨天污水留至马路两侧农田里,农田污染。	吕梁市交城县	生态,水,土壤,大气	群众反映的“美景煤矿”全称为山西美锦集团锦辉煤业有限公司。2018年11月29日,现场调查发现: 1.该公司处于断电停建状态;经调查,该公司于2018年10月24日因采矿证到期被交城县安全生产委员会责令停止建设,由国网吕梁供电公司实施断电措施至今。 2.该公司建设有生活污水、矿井水处理站各1座,因断电停建,生活污水、矿井水处理站未运行,矿井水不出井,不存在外排水问题。 3.群众反映的山怀里村实际为山怀村,位于该公司东南1.2km处,中间有山梁分隔,山怀村和锦辉煤矿同处于西洽河流域,鲁沿河支流,山怀村处于上游,锦辉煤矿位于下游,不存在锦辉煤矿废水影响山怀村的问题。因举报人反映的瓦窑头村水库和二级车站位于另一条河流瓦窑河内,与锦辉煤矿和山怀村不在同一流域,不存在水体破坏被污染,污染水体直接留到瓦窑头村水库和二级车站的问题。经向山怀村村委调查,该村山泉水未出现明显的变小情况。 4.交城县乡镇道路交鲁路为该公司物料运输的主要通道,途经山怀村,为砂石路,存在扬尘污染的问题。 5.经调查,由于该道路重型货物运输车辆较多,路面损坏严重,隔一段时间就要进行路面维修,2018年5月由于路面坑洼严重,该公司用煤矸石对坑洼处进行了修真,雨季有公路上的污水流至两侧土地的情况。	属实	1.2018年11月30日,交城县环保局对山西美锦集团锦辉煤业有限公司下达《责令改正违法行为决定书》(交环改字〔2018〕312号),责令该公司于2018年12月5日前清理路面垫路的矸石,用砂石回填。针对该公司随意倾倒矸石的违法行为,交城县环保局对该公司下达《行政处罚事先、听证告知书》(交环罚告字〔2018〕号),拟处罚款5万元整。 2.交城县政府责成交城县交通局对交鲁公路立即进行维护,消除道路坑洼问题,并采取保洁、洒水等措施,防治扬尘污染。对运输车辆覆盖和抛洒问题进行管制。	无	
67	D140000201811280004	山西省吕梁市离石区王家沟乡永聚煤矿,把煤粉和煤矸石随意倾倒在居民区,没有苦盖,扬尘污染,导致房屋裂缝;企业白天停产,晚上偷偷生产,有刺激性气味。	吕梁市离石区	土壤,大气,其他污染	永聚煤业有限公司原矸石填埋场已满,新矸石填埋场正在办理征地手续,从11月25日开始,该公司擅自将煤矸石倾倒在菁蒿壩村沟内(非居民区),该矸石倾倒点未经环保审批,未发现房屋裂缝现象和刺激性气味。	属实	针对山西吕梁永聚煤业有限公司擅自倾倒煤矸石的行为,2018年11月30日,离石区环保局于对该公司下达了《责令改正违法行为决定书》(离环责改字〔2018〕114号),责令该公司立即停止违法排污行为;同时下达了《行政处罚事先(听证)告知书》(离环罚告字〔2018〕114号),拟处罚款10万元。	无	