

车辆涉水受损 保险怎么赔?



今夏以来,不少地方出现持续强降雨,大量机动车被水淹或涉水行驶后受损。银保监会日前发出保险消费提示:关注汛期气象和出行信息,准确理解各类车险保险范围。

目前,商业车险条款以行业示范条款为主,公司创新型条款为辅。行业示范条款中,主险“机动车损失保险”(简称“车损险”)和附加险“发动机涉水损失险”(简称“涉水险”)与车辆涉水损失有关,后者不能独立投保。

根据行业示范条款,雷击、暴雨、洪水、龙卷风、冰雹、台风、热带风暴造成的车辆直接损失,都在“车损险”赔付范围。不过,并非所有因暴雨所致的车损都能得到赔偿,这涉及车损险的除外责任。银保监会有关人士介绍,目前江西、湖北、宁波、深圳等四个地区的车损险,保险责任已包含发动机的涉水损失。但在其他地区,想保障由于发动机进水导致的车损,除了投保车损险,还要附加投保涉水险。

但即使投保了涉水险,也未必都能得到理赔。千万要注意,车辆在行驶时涉水熄火,发动机损坏的概率为50%;但如果熄火后再次点火,那么发动机肯定要受损。由于强行打火造成的发动机损坏,保险公司不予赔偿。

据了解,各保险公司的涉水险还有15%—20%的绝对免赔率。也就是说,即使是买了车损险、涉水险以及车损险的不计免赔附加险,发动机损失最多能获得80%—85%赔偿。

如何能获得全额赔付呢?车损险、涉水险,及其各自自带的“不计免赔险”,四样一个都不能少。业内人士建议,车主可通过缩短主险投保时间的方法,季节性购买涉水险。比如,设定车损险的时间为4个月,此期间购买主险时搭配涉水险,之后续保则去掉这个险种,这样既有保障又能节省部分开支。

业内人士介绍,车辆进水一般分两种情况:一是车辆停放在路边或是地下车库,由于积水太深导致车辆进水;二是车辆在行驶时,开进积水路段,导致车内进水、熄火,无法前行。

无论哪种情形,车主都应该马上致电保险公司报案,保险公司接到报案后会派工作人员赶赴现场进行勘查,核实车辆损失情况,随后进行施救,将受灾车辆转移到国家认可的二类以上修理厂进行维修。待修理厂、被保险人、保险公司三方



雨刷对行车安全来说至关重要,尤其在多雨的季节,更要注意定期检查雨刷器并进行保养,防止因雨刷片老化而引起视野不清,从而导致交通事故的发生。

多雨季节,雨刷经常在雨中工作容易受到雨水

共同确定具体损失费用后,保险公司再行赔付。

如果保险公司无法及时到达现场,车主在保证自己安全的情况下,应及时拍下现场照片和车辆受损情况,以便定损员进行定损。

目前,保险公司和4S店都有拖车救援服务,但遇上恶劣天气,拖车也很紧张,这种情况下,车主可自行联系救援公司进行拖车救援,涉及费用将由保险公司承担。

《保险法》规定:被保险人须在保险事故发生后48小时内通知保险人,否则造成损失无法确定或扩大的部分,保险人不承担赔偿责任。但是如果可以提供有效的证明,包括交警给出的有效事故责任认定书或者是财产损失证明,就可以继续向保险公司索赔。不过建议大家最好还是尽可能在48小时内报险,减少不必要的麻烦;若确实由于特殊原因未能及时报险,也要现场拍照保留证据。

车辆被水泡后,保险公司的工作人员将根据车辆投保险种以及实际损毁程度进行定损理赔。一般而言,已经淹至车顶的汽车损失比较大,建议做全损处理。如果修车厂的修理价格达到实际车辆价值的80%,就会被定为全损的车辆,保险公司将按实际价值赔付,车辆将由保险公司回收处理。

其实女性车主并不是非要对车辆的每一处都了解得很透彻,但是,一定要懂得爱车的“保养”之道:像呵护女性自己一样,给爱车及时补“保养品”。要有保养养成意识,懂得基本的养护常识即可。比如平时驾车学会看机油、变速箱油、刹车油和水箱水、雨刷水、电瓶水这“三油、三水”。适时目测轮胎的气压就可以了,及时加气,安全防范。

不要让座位离方向盘过近

由于女性体格娇小,许多女性尤其是新手,喜欢把座位调得离方向盘过近,由于身体很接近方向盘会使全身紧张,手臂和腿过分弯曲对操纵的灵活性影响很大,而身体越近,视线和视角也会变得越短窄。所以,建议新手女车主应当将座位与方向盘的距离做到适度,用最轻松的驾驶姿势。

不随意改装汽车

曾发现有汽车音响发烧友为了提升音响质量,私自将车辆线路改装,结果使得汽车门板出现问题,这或将埋下安全隐患。而据介绍,车辆进行原厂改装十分注重配件的兼容匹配性,一旦破坏了线路,更换线路,或因超负荷起火,直接影响汽车性能与安全性。

对汽车改装有个要领,首先是在必须保证安全性的前提下改装。擅自改变汽车的动力性能,如果没有考虑到与之相配的制动、平衡等问题,会导致重大的安全隐患,甚至引发交通事故。以增加天窗为例,改装改变了厂家经过精密验证的空气动力学设计元素,也改变车体强度,影响行车安全。

多雨季节行车注意 雨刷不能什么都刷

的腐蚀,同时又在烈日的暴晒下,更容易老化,所以养成固定检查雨刷的好习惯十分必要。雨刷的橡胶条一旦发现老化,就应该立刻更换,否则雨刷会在挡风玻璃上留下擦拭不均的痕迹,无法将玻璃上的水珠完全擦拭干净,直接影响到司机的视线。

最关键的是,雨刷器并不是什么都能擦。有时跑完高速,挡风玻璃上都会沾些沙粒或飞虫的尸体,此时如果图省事,直接用雨刷去擦拭,反倒容易在雨刷上留下污垢,把挡风玻璃越擦越脏。

在检查雨刷时,要顺便检查一下玻璃水,看水位是否足够,并尽量使用专用的玻璃水。另外,要避免在没有水的情况下,让雨刷干刷挡风玻璃,这样很容易损坏雨刷器。



女性开车族需及时补给爱车“保养品”

女性驾车日趋成为一种时尚,女性“有车族”也在迅猛增长,爱屋及乌,现在的女性也开始关心汽车了,女性关注车的程度与日俱增。然而,如何安全驾驶汽车,这是一个与女性自身息息相关的话题。

切勿穿高跟鞋开车

高跟鞋几乎是每位爱美的女性不可或缺的一部分。但是,一些汽车安全隐患却是来源于这个美丽的诱惑!薄底、柔软的休闲鞋是女性朋友驾车时的最安全选择。为了爱美,你可以在车上准备一双开车时必须穿的休闲鞋。这样安全时尚两不误!如果没有配备,非要穿高跟鞋,朋友们开车时,一定要注意使用好技巧,用脚掌平稳住汽车踏板。换鞋时,也切记换下的鞋不能放在前座下或前座旁,以避免滚至制动踏板下。

不要摆放过多小饰物

经常开车时,会看见前方的小车后座上方放着很多毛绒玩具,还有很多女性司机喜欢在挡风玻璃处放背包、玩具等物品。其实后座上方放着毛绒玩具挡住视线,是十分危险的。挡风玻璃处放小饰物也是存在安全隐患的,因为在紧急刹车时这些物品有伤及司机的可能。简约美,才是最美的。采访中,福州凯迪总经理林俊丽提醒朋友们。

及时补给爱车“保养品”

其实女性车主并不是非要对车辆的每一处都了解得很透彻,但是,一定要懂得爱车的“保养”之道:像呵护女性自己一样,给爱车及时补“保养品”。要有保养养成意识,懂得基本的养护常识即可。比如平时驾车学会看机油、变速箱油、刹车油和水箱水、雨刷水、电瓶水这“三油、三水”。适时目测轮胎的气压就可以了,及时加气,安全防范。

不要让座位离方向盘过近

由于女性体格娇小,许多女性尤其是新手,喜欢把座位调得离方向盘过近,由于身体很接近方向盘会使全身紧张,手臂和腿过分弯曲对操纵的灵活性影响很大,而身体越近,视线和视角也会变得越短窄。所以,建议新手女车主应当将座位与方向盘的距离做到适度,用最轻松的驾驶姿势。

不随意改装汽车

曾发现有汽车音响发烧友为了提升音响质量,私自将车辆线路改装,结果使得汽车门板出现问题,这或将埋下安全隐患。而据介绍,车辆进行原厂改装十分注重配件的兼容匹配性,一旦破坏了线路,更换线路,或因超负荷起火,直接影响汽车性能与安全性。

对汽车改装有个要领,首先是在必须保证安全性的前提下改装。擅自改变汽车的动力性能,如果没有考虑到与之相配的制动、平衡等问题,会导致重大的安全隐患,甚至引发交通事故。以增加天窗为例,改装改变了厂家经过精密验证的空气动力学设计元素,也改变车体强度,影响行车安全。

炎炎夏日

学会这几招

夏日开车不用愁

天气炎热,行车途中打开空调成为必不可少的操作。而作为老司机的你,是否知道空调模式中的弯弯绕绕呢?错误的操作不仅会对爱车造成损害,还会影响到驾乘人员的身体健康。今天,就讓小编来为大家科普一下汽车空调的正确打开方式吧!

上车后暂缓开空调

夏季,汽车经常会在户外接受阳光暴晒,此时车内温度过高,一旦车主上车后立即打开空调,短时间内无法达到制冷的效果,反而会增加引擎

运转的压力。因此,在感觉到车内温度过高时,正确方式是先打开车门车窗进行通风,待车内温度有所回落后再打开空调降温。

内、外循环交替使用

为了提高制冷效果、节省汽油,不少车主会持续使用汽车内循环,殊不知内循环会导致车内空气变差、含氧量变低,因此,为了车内驾乘人员的身体健康,正确方式是在车外空气条件较好的情况下适度使用外循环,改善车内空气质量,更新空气品质。

及时清洗空调

有些车主认为如果车内没有异味,就没有更换空调滤芯以及清洗空调风道的必要,而实际上,雾气、灰尘等颗粒物都会随着使用时间过长而附着在空调蒸发器上,不仅不利于空调正常运转,严重的还会产生霉菌污染车内环境,因此,车主应该及时更换空调滤芯清洗风道,保障车内空调的使用效果。

停车休息时尽量关闭空调

汽车停车并处于封闭状态时,会由于汽油的不充分燃烧而产生一氧化碳等有毒物质,加上车内人员呼吸产生的二氧化碳,很容易对人身产生伤害,而此时空调处于打开状态的话,会延长人体不适感觉的反应时间,加速窒息的发生。因此,停车休息时尽量关闭空调,如果温度是在太高,也应适当打开车窗进行通风,避免安全隐患的发生。

