



中央生态环境保护督察“回头看”群众信访举报边督边改情况

(第十二批 2018年11月22日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
8	X140000201811180003	中澳煤层气能源有限公司在山西省吕梁市临县进行煤层气勘探,污水未经处理,有的排到河流,有的排入黄河,有的排入渣坑被填埋,污染水源、河流、土地。	吕梁市临县	水、土壤	该项目部位于临县八堡乡八堡村,系山西省临兴地区合同区块煤层气勘查项目,项目设施区域在临县和兴县;总投资12800万元,其中环保投资1040万元,探矿权证面积为2530.091 km ² 。2014年-2017年,该企业在临县境内的八堡、兔坂、克虎等六个乡镇共钻井60口(其中已完成58口,2口正在施工)。2014年12月23日,吕梁市环保局对山西省临兴地区和三交北地区煤层气前期勘探区块项目的环评进行了批复(吕环行审[2014]167号);该公司未进行环保竣工验收,未取得排污许可证。经现场检查,该公司处于生产状态,SJB-30号井口有部分泥浆废水和压裂废水未按环评要求进行预处理;未发现污水排入河流、渣坑填埋的痕迹。	属实	2018年11月20日,临县环境保护局对该公司部分泥浆废水和压裂废水未按环评要求进行预处理、未取得排污许可证进行生产的违法行为下达了《责令改正违法行为决定书》(临环责改字[2018]72号),要求该公司:1.即停止生产,办理排污许可证并进行验收,未经环保部门批准不得投入运行;2.按规定对泥浆废水和压裂废水进行预处理。2018年11月20日,临县环境保护局对该公司的上述违法行为下达了《行政处罚事先(听证)告知书》(临环罚告字[2018]58号),拟对该公司处以22万元的罚款。	无	
10	X140000201811180025	山西省吕梁市中阳县城府南新居民小区餐饮肆虐排烟、油烟呛人。1、名为“旋转小火锅”的餐饮商户,白铁皮烟囱直冲窗外。2、小区“涛涛三味豆花火锅”餐饮排烟设在商铺露台外,油烟机直冲窗户。大量油烟进入居民家。3、餐饮商户油烟噪音非常大,油烟污染尤其严重。4、餐饮商户洗菜水、剩菜等生活垃圾管理混乱,有异味。	吕梁市中阳县	水、大气、土壤、噪音	1.中阳县府南新居民小区位于城区二郎坪大街西侧,共有7栋高层住宅楼630户居民,2017年8月建成陆续入住,地下一层至地上二层为商业用户,地上三层以上为居民住宅,属商住一体。经调查,该小区路面商铺共入住火锅、面食等餐饮业23户,目前已安装高效油烟净化装置19户,剩余4户未安装高效油烟净化装置。2.中阳县旋转小火锅店正在装修,尚未开始营业;因室内未修建烟道,无法将油烟管道安装在室内,不能通过油烟管道将净化后的油烟高空排放,目前将油烟管道(白铁皮烟囱)直接伸出窗外,厨房安装有1台油烟净化设备。3.涛涛三味豆花火锅店证照齐全,处于正常营业状态;厨房安装有油烟净化设备两台,油烟通过自建的管道在门面店楼顶部2楼排放;顶部安装有3台空调外挂机;经调查,小区所有餐饮店洗菜水等餐饮生活污水通过下水道进入小区化粪池后排入城区污水收集管网,不存在乱倒现象;剩菜等餐厨垃圾全部分类收集,中阳县环卫公司定时收集清运,不存在管理混乱的问题。4.经现场检查,未发现举报人反映的餐饮商户洗菜水、剩菜等生活垃圾管理混乱等现象,发现另4户小餐饮店未安装高效油烟净化装置,存在油烟气味、空调外挂机噪音问题。	属实	中阳县中央生态环境保护督察“回头看”协调联络领导小组整改督办组通报该举报案件查处情况,要求中阳县市场局进一步加强全县餐饮业特别是居民集中区餐饮业排查整治工作,强化相关工作制度,形成长效机制。	无	
25	D140000201811180016	山西省吕梁市交口县双池镇煤运公司后面的巷子居民区里面有垃圾池污水横流,生活垃圾清理不及时,臭味难闻。	吕梁市交口县	土壤、水	交口县双池镇煤运公司附近有一块空地,周边约8户居民习惯性将生活垃圾随意倾倒在空地上,因不属于规划的垃圾倾倒点,缺乏专人管理,生活垃圾未及时清运,又脏又臭且气味恶臭,严重影响周边居民生活环境。	属实	1.2018年11月19日至20日下午,交口县双池镇政府组织人员对该处垃圾进行了彻底清理;2.双池镇政府在居民区合理布置垃圾桶,并安排专人负责及时清运,实行全天保洁;3.双池镇政府在巷子南面与路面相距1.8米处修一堵2.5米高的墙体,并在该处设立警示牌,杜绝附近居民再次往该处倾倒垃圾污水,造成环境污染。	无	
26	D140000201811180018	山西省吕梁市柳林县孟门镇白家窑村双柳矿把煤矸石倾倒在村民的承包地上,污染了土地。	吕梁市柳林县	土壤	1.双柳煤矿为山西汾西矿业(集团)有限责任公司下属煤矿,位于柳林县孟门镇白家窑村。2.群众反映地点为双柳煤矿白家窑矸石场,是原年产150万吨矿井项目环评批复的排矸场,占地6750m ² ,此地原为荒沟。2005年5月至2006年6月,双柳煤矿在该矸石场处置矸石约121.5万吨。排矸停止后,双柳煤矿按照环评要求及协议约定对该矸石场地进行了覆土、砌坝、种草、植树。目前该地块部分地已成为村民耕地,部分地闲置;边坡、沟谷地带由于长时间雨水冲刷,造成地表土流失,少部分煤矸石裸露。3.该案件与第十一批X140000201811170013反映问题基本相同。2018年11月19日,柳林县环保局针对汾西矿业集团有限责任公司双柳煤矿白家窑矸石场“三防”措施不完善的违法行为,下达了《责令改正违法行为决定书》(柳环改字[2018]140号),责令该企业于2019年4月30日前,按照环评要求完成白家窑矸石场的综合治理。同时,下达了《行政处罚事先告知书》(柳环罚告字[2018]48号),拟处罚款10万元。	属实	责成柳林县进一步加大执法力度,严厉打击破坏生态环境的违法行为。	无	
27	D140000201811180035	山西省吕梁市孝义市大孝堡乡西盘粮村东南角有一兴安化工厂紧挨居民区作业时噪声扰民,排放刺鼻性气味,希望治理。希望领导亲临现场检查。	吕梁市孝义市	噪音、大气	1.群众反映的“兴安化工”为孝义市兴安化工有限公司,位于孝义市大孝堡乡西盘粮村,为年产200万吨砂状氧化铝项目。2.《孝义市兴安化工有限公司技术升级改造年产200万吨砂状氧化铝项目现状环境监测报告》(吕环监字[2016]第20号)对公司大气环境防护距离测算表明,不需设置大气环境防护距离。孝义市大孝堡乡西盘粮村于2009年迁建改造,改造后该村居民区距离兴安化工厂界由原来的650米变为300米左右。3.2018年11月19日,现场检查发现,该公司处于生产状态,环保设施运行正常,未发现刺鼻性气味。调阅2018年11月19日孝义市兴安化工有限公司2018年第四季度自行监测报告,监测结果显示:无组织NH ₃ 、H ₂ S监测浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1(二级)新扩改建限值的要求;厂界噪声监测结果表明,昼间噪声监测结果54.0~59.2dB(A),夜间噪声监测结果43.4~49.4dB(A),依据《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准昼间60dB(A)夜间50dB(A),达标率为100%。	不属实	责成孝义市进一步强化企业监管,加大巡查力度和频次。督促企业严格落实环境保护主体责任,强化各项环境管理制度的落实,依法查处环境违法行为。	无	
28	D140000201811180021	山西省吕梁市兴县贺家会乡英雄坪村垃圾填埋厂在施工建设过程中,紧挨水源池180米,按照国家相关规定500米以内是不可以的,污染水源;垃圾填埋厂环评报告没有进行公众参与,举报人到环卫局查看环评报告,报告上地址与实际不一致(报告上显示地址为:枣林坡下井沟,实际为:贺家会乡英雄坪村蓝家窑);举报人在网站公开情况表看到显示:属实,目前项目已停工,但举报人到现场查看还在施工。任务处理结果与事实不符。	吕梁市兴县	水	1.群众反映的紧邻水源池等问题,相关利害关系人向吕梁市环保局提起行政复议,该案件正在复议当中。2.群众反映的项目未停工,实际为正在处理停工后的施工物品、工具的清理,实际工程已停工。	属实	责成兴县督促建设单位和建筑施工单位严格落实环评报告中施工期间的环保措施,特别是加强工地扬尘污染防治措施,防止二次扬尘污染。	无	
32	D140000201811180040	山西省吕梁市离石区田家会街道办田家会村居民区内有一养猪场(场主:薛虎大和薛平平),无任何排污排水设施,污水横流,臭气熏天,苍蝇蚊子较多,村民担心存在疫情隐患,希望取缔。	吕梁市离石区	大气、水	1.该养殖场位于离石田家会街道办田家会村。业主薛虎大和儿子薛平平在自己院内建有一排猪圈,现有4头母猪、20余头仔猪、22头育肥猪,属个体非规模化畜禽养殖户。该养殖户无排污排水设施,产生的粪便未及时清理,随意堆放,影响了周围群众的日常生活。2.该案件与第十一批D140000201811160045反映问题相同。离石区田家会街道办事处工作人员向该养殖户宣传了有关环保要求,劝其关闭猪舍。并下达整改通知,一是要求该养殖户立即将现场堆放粪便彻底清理;二是对猪舍以后产生的粪便要进行日清日清,每天对猪舍喷洒3次以上消毒水;三是另行选址,做好搬迁准备工作。目前粪便已清理,并喷洒石灰进行了消毒处理。	属实	离石区进一步加大宣传力度,引导村民爱护环境,同时组织畜牧专职人员对整改情况进行回头看,一经发现粪便清理不及时、消毒工作不彻底的行为,立即通过法律途径采取相应强制措施。	无	
36	D140000201811180012	山西省吕梁市孝义市下栅乡恒兴堡村村民赵子孝私自占用公用土地一亩,占用土地属于文物保护单位,占用土地作为羊圈、猪圈,饲养猪、羊、牛。粪便恶臭,污染环境。	吕梁市孝义市	大气、水	下栅乡恒兴堡村村民赵某孝在恒兴堡东20米私自占用集体公共土地一亩,修建羊圈、猪圈,用于饲养猪、羊、牛,其占地面积与市级文物保护单位恒兴堡的保护范围部分重叠。该养殖户饲养牲畜5头、猪45头,采用水冲粪工艺,配套化粪池一处,化粪池采取防雨防渗措施。化粪池满后用农用三轮车拉运肥田。	属实	孝义市文化旅游局下达责令改正通知书(孝文旅责改通字[2018]第1号)、孝义市环境保护局下达责令改正违法行为决定书(孝环责改字[2018]231号),责令停止违法行为,将建筑内所养牲畜迁移,并恢复恒兴堡保护范围原状。	无	

1-10月全市转型项目建设年工作进展通报

1-10月固定资产投资完成率排名表

县市区	本年任务	完成额	完成率	排名
全市	500	406.80	81.36	
石楼县	10	9.10	91.00	1
临县	31	27.66	89.23	2
孝义市	107	91.33	85.35	3
离石区	63	53.50	84.92	4
交城县	39	32.46	83.23	5
岚县	18	14.64	81.31	6
兴县	32	25.50	79.68	7
文水县	28	21.89	78.17	8
柳林县	48	32.05	66.77	9
中阳县	34	20.75	61.03	10
方山县	20	11.70	58.50	11
汾阳市	48	28.01	58.35	12
交口县	22	12.74	57.91	13

1-10月工业投资增速排名表

县市区	完成额	增速	排名
全市	223.1	10.4	
离石区	23.9	61.5	1
汾阳市	10.5	57.2	2
石楼县	5.5	53.6	3
文水县	11.2	50.9	4
兴县	15.1	37.0	5
岚县	7.6	29.9	6
中阳县	13.9	29.3	7
交城县	22.8	9.0	8
柳林县	20.3	6.3	9
孝义市	71.7	-3.8	10
交口县	5.6	-19.9	11
方山县	2.9	-23.4	12
临县	12.0	-27.9	13

1-10月重点工程完成投资占固投比重排名表

县市区	完成额	占固投比重	排名
全市	191.21	47.00	
中阳县	14.19	68.39	1
交口县	8.60	67.50	2
孝义市	57.23	62.66	3
石楼县	5.01	55.03	4
兴县	12.90	50.59	5
岚县	7.30	49.88	6
临县	12.25	44.28	7
方山县	4.40	37.61	8
汾阳市	9.27	33.11	9
文水县	7.11	32.49	10
离石区	15.66	29.27	11
交城县	9.41	28.97	12
柳林县	2.41	7.50	13

1-10月转型项目完成投资占固投比重排名表

县市区	完成额	占固投比重	排名
全市	233.2	57.3	
石楼县	7.8	86.0	1
交口县	9.8	77.2	2
孝义市	69.7	76.3	3
方山县	8.6	73.3	4
兴县	18.7	73.1	5
中阳县	14.8	71.1	6
岚县	10.3	70.0	7
文水县	12.5	56.9	8
汾阳市	15.9	56.8	9
离石区	28.2	52.7	10
临县	12.6	45.4	11
交城县	14.4	44.4	12
柳林县	10.0	31.3	13