

2021年4月27日 星期二

经济专刊部主办 组版:张文慧 责编:郭炳中 校对:刘挺 电子信箱:llrbjjb@163.com

【环保督察 边督边改】

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

			行政	污染	辺督辺改公升情况	是否	T	三批 20 是否)21年4月26日
序号	受理编号 	交办问题基本情况	区域	类型	调查核实情况	属实	处理和整改情况 1.兴县生态环境分局进一步严格项	办结	处理情况
1	D2SX202104190078	兴县贺家会乡英雄坪村,生活垃圾填埋场环 评有问题存在造假行为	吕梁市 兴 县	其他污染	因该项目原环境影响报告书未把敏感保护目标,英雄坪集水井、人蓄饮用水工程纳入环境影响保护目标,2018年,原吕梁市环境保护局撤销了原兴县环保局作出的《关于对兴县县域西南部区域农村生活垃圾治理建设项目环境影响报告书的批复》。兴县兴洁环境服务公司重新编制《兴县县域西南部区域农村生活垃圾治理项目环境影响报告书》后,兴县生态环境分局按照要求对该项目环境影响评价报告书进行了批复。环评报告所提出的污染防治措施可行,且通过专家技术审查,环评公开公示、审批程序等符合规定要求,不存在环评造假问题。	部分属实	目环评审批管理,严格按规定程序和有 关要求审批、管理。同时加强对兴县县 域西南部农村生活垃圾治理项目日常监 督管理,在项目未落实污染防治措施前	已办结	
2	D2SX202104190072	三泉镇三泉工业园区东辉焦化厂,排放废水至厂区东南角山沟内;环保检测数据不准确;晚上排放黑烟污染环境且焦炉年限超龄。	吕梁市 汾阳市	水	1.关于企业外排废水的问题。汾阳市智慧环保平台已在企业排水口安装视频,实行24小时监控,未发现厂区东南侧沟内有排水现象。2.关于企业环保检测数据不准确的问题。吕梁市生态环境局汾阳分局委托第三方对该公司焦炉尾气脱硫脱硝烟囱出口污染源在线监测系统进行了比对监测,比对结果相关要求和规定。3.关于晚上排放黑烟污染环境的问题。汾阳市坚持"人防+技防"的方式,对辖区重点企业进行监管。2021年4月19日3时-4时,该公司一期焦炉烟气排放口二氧化硫小时均值超标0.370倍。4.关于焦炉年限超龄的问题。按照相关政策要求,4.3米焦炉于2022年底前淘汰退出。	属实	1.针对该公司一期焦炉烟气尾部脱硫二氧化硫超标排放的违法行为,吕梁市生态环境局汾阳分局拟处23万元的罚款,并责令企业改正违法行为。2.汾阳市人民政府要求工业和信息化局、生态部门加大对重点工业企业的巡查力度,严厉打击超标排放、使用淘汰类设施的违法行	已办结	
3	D2SX202104190065	峪口镇圪针湾村,有一加油站柴油气味呛人	吕梁市 方山县	大气	群众反映的加油站为方山县峪口镇圪针湾村村东500米的一处黑加油站,系散乱污企业。	属实	1.方山县峪口镇人民政府按照"散乱污"企业"两断三清"标准进行彻底取缔。截至4月25日,已对封闭彩钢棚等地面设施及地下储油罐进行了拆除处置。2.方山县峪口镇人民政府加强日常巡查,对辖区内的"散乱污"企业发现一起处置一起,建立长效机制,杜绝死灰复燃的情况发生。	已办结	
4	D2SX202104190009	十八米街快速车道,绿色超市对面徐妹串串香油烟机噪声扰民。	吕梁市 柳林县	噪音	群众反映的"徐妹串串香"实际为柳林县徐妹串串香餐饮服务店,属于个体工商户。经营范围为小吃服务,不经营炒菜业务,店内安装有换气扇1台,换气扇在运行过程中存在噪音扰民的现象。	属实	柳林县城市管理综合行政执法队对 该店下达了《责令停止(改正)违法行为 通知书》,责令该店立即停止违法行为, 限期安装消声装置。该店已拆除换气 扇。		
5	D2SX202104190032	久安路祥和小区,海港大酒店风机噪声扰民	吕梁市 离石区	噪音	离石海港酒店有两台进风设备、两台排风设备,其中1台进风设备电机使用时间过长,导致运转过程中声音较大,经监测,噪声超标,存在噪声扰民现象。	属实	为不影响周边居民生活,该酒店已 停运两台进风设备,经监测噪声达标。	已办结	
6	D2SX202104190039	车赶乡尧子坡村有一"山西晋煤能源集团"将煤矸石倾倒在村内的堤坝内,且污水外排,污染河滩,请查处。	吕梁市 临 县	土壤水	1.关于"企业废水外排河道"的问题。经调查,2021年4月12日9时至13日16时,山西晋煤太钢能源有限公司矿井水处理设备发生故障,导致约300m³的矿井水未经处理直接排入河道。吕梁市生态环境局临县分局对该公司违法排放的行为拟处46万元的罚款,并责令改正违法行为。2.关于矸石随意倾倒的问题。该公司三交一号矿井及选煤厂配套的矸石场位于车赶乡尧子坡村一号风井南侧,该矸石场按照环评要求修建了排水管涵等设施。2021年3月底,该公司主斜井贯通,皮带系统投运,位于尧子坡村的一号风井场地停止出矸,排矸场已及时进行封场处理。目前,排矸场已完成封场作业,未发现固体废物直接倾倒现象。	属实	吕梁市生态环境局临县分局加强对 该企业的监管力度,督促企业严格按照 要求运行污染防治设施,确保稳定达标 排放。	已办结	
7	D2SX202104190047	兴县贺家会乡英雄坪村,兴县县域西南部生活垃圾填埋场环评有问题(垃圾场离村民需要500米左右),但现在距离达不到要求,民意调查与实际人数不符。	吕梁市 兴 县	其他污染	1.关于填埋场与英雄坪村卫生防护距离的情况。山西原点地理信息技术有限公司进行了现场测量,垃圾场填埋库区、渗滤液收集池距离英雄坪村最近距离分别为580米、506米,满足垃圾填埋最小防护距离500米的要求。2.3.环评公示问题。项目环评公示阶段,建设单位不仅在英雄坪村张贴公告,同时在贺家会乡所在地、枣林坡等村进行了公示和征求意见,群众举报所提到263人中,不仅包括英雄坪村160人,也包括贺家会村、枣林坡等村村民。项目环评公众参与共收到个人意见表263份,团体意见表1份,反对意见8人,占总人数2.99%,均为英雄坪村村民,同意意见260份,占比97.01%。项目单位对8名群众的反对意见未采纳情况进行了电话沟通,说明了理由。	部分属实	1.兴县生态环境分局进一步严格项目环评审批管理,严格按规定程序和有关要求审批、管理。同时加强对兴县县域西南部农村生活垃圾治理项目日常监督管理,在项目未落实污染防治措施前不得投入建设运行。2.兴县人民政府进一步加大对县域西南部区域农村生活垃圾治理建设项目信访调处工作力度,积极面对村民合法合理诉求。	已办结	
8	D2SX202104190049	建涛工业园区福余焦化,停产多年,现在恢复生产,环保手续已过期,在停产期间在厂周围建设多间房屋,离居民区不足一百米	吕梁市 中阳县	1	1.关于"企业环保手续过期生产"问题。该企业已经办理了环评审批审批手续和排污许可证。2020年12月中旬,90万/年吨焦化项目3号、4号焦炉投产调试,目前正在进行环保竣工验收相关工作。2.关于"在停产期间在厂周围建设多间房屋,离居民区不足一百米"问题。经调查,该公司2008年开工建设,2013年停工至2020年6月,期间因原建设主体多次变更,企业未在厂周围建设相关房屋。因企业和部分居民存纠纷,该企业卫生防护距离内的居民未全部完成搬迁。		1.针对卫生防护距离内居民未完成搬迁,中阳县政府已责成金罗镇年内进行妥善安置,目前,该项工作正在推进当中。2.中阳县政府责成相关部门加大监管帮扶力度,督促企业加快加快验收进度,确保环保设施运行正常、排放稳定达标、监管有力有效。	已办结	
9	D2SX202104190040	招贤镇小塔子村有两家企业,"金宝陶瓷粘土有限公司"与"晋源陶瓷粘土有限公司"作业时噪声污染,且震动的噪声影响村民的住房安全,生产废水影响饮用水点。	吕梁市 临 县	噪音水	1.关于吕梁市金宝陶瓷粘土开采有限公司调查核实情况。该公司掘进方位为西北,招贤镇小塔则村位于公司东北方向,直线距离大约3km,矿区面积0.15km²,该村庄远离采矿区,对村民的住房安全基本无影响。现场检查,该公司无生产废水外排,部分未经处理的生活污水通过雨水排口向西南方向外排;厂区物料露天堆放,存在扬尘污染。针对噪声问题,吕梁市生态环境监控监测中心临县监测站已进行监测,正在等待监测结果。2.关于吕梁晋源陶瓷粘土有限公司调查核实情况。该公司位于离石区境内枣林乡彩家庄村,掘进方向为以场区井口为起点,向东、南两个方向掘进,目前向东、南各掘进320余米,采矿区上方无住户及房屋;吕梁市生态环境局离石分局对该公司厂界噪声监测,不超标;该公司不产生生产废水。		1.吕梁市生态环境局临县分局对吕梁市金宝陶瓷粘土开采有限公司环境违法行为下达了行政处罚事先(听证)告知书》,拟对该公司处以24.5万元的罚款,并责令改正违法行为。目前,该公司已停产,厂区物料已苫盖,生活污水已停止外排。2.离石区、临县人民政府责成相关责任部门进一步加大对该企业的监管力度,督促企业认真落实主体责任,对存在的违法行为依法严肃处理。	已办结	
10	D2SX202104190033	枣林乡彩家庄村金宝陶瓷黏土有限公司,开 采铝矿使村民房屋墙体开裂,噪声扰民。	吕梁市 离石区	生态噪音	该公司掘进方向为以场区井口为起点,向东、南两个方向掘进,目前向东、南各掘进320余米,采矿区上方无住户及房屋;吕梁市生态环境局离石分局对该公司厂界噪声监测,不超标;该公司不产生生产废水。		离石区责成相关责任部门进一步加 大对该企业的监管力度,督促企业认真 落实主体责任,对存在的违法行为依法 严肃处理。	已办结	
11	D2SX202104190048	小土河村坤龙煤业有限公司,侵占村民耕地, 煤倾倒在耕地污染环境。	吕梁市 中阳县	土壤	群众反映的"侵占村民耕地,煤倾倒在耕地污染环境"的问题,经查,该企业涉煤产品主要为原煤和煤矸石,具体如下:1.关于原煤存放的调查核实情况。该公司因现有煤棚储存量不足,正在新建3*5000m³简仓,简仓所在地块属金罗镇高家沟村委土河小组原砖厂旧址,不属于耕地,2012年7月,该公司与金罗镇高家沟村委签订《租赁土地协议》。场地堆有约2万余吨原煤,全部使用绿网苫盖。2.关于煤矸石存储的调查核实情况。该公司煤矸石存储于企业环评批复的自备矸石场内,该矸石场配套建有拦矸坝消力池等环保设施。倾倒的矸石全部黄土覆盖,但存在倾倒不规范的问题,该公司正在按规范要求进行整改,没有侵占村民耕地的情况。		吕梁市生态环境局中阳分局加强对 全县煤矸石场的监督管理,督促企业落 实主体责任,严格按照环评要求进行处 理处置,确保煤矸石场不造成环境污染。	已办结	
12	D2SX202104190045	刘家会镇刘家会村村民将大量生活垃圾和生活污水倾倒在小湖沟村两侧,存在刺鼻性气味,影响周围环境。	吕梁市 临 县	土壤	群众反映的生活垃圾倾倒地点为临县刘家会镇刘家会村沿线河道朱家会移民小区桥旁。由于村民大部分居住在桥东,垃圾池建在桥西,而桥东河堎没有护墙,导致村民习惯性地把生活垃圾倾倒在河里。调查还发现在刘家会村境内支流碾河、麻花河和张家坪沟等河道内也有生活垃圾和生活污水的倾倒问题。	属实	1.刘家会村委会在桥东河堎上修筑护墙,目前基本完工,同时告知村民,将产生的生活垃圾全部倒至指定地点,并指定专人定期清理。2.刘家会镇政府组织人员与机械进行河道垃圾的清理整治,主河道已垃圾基本清理完毕,支流碾河、麻花河和张家坪沟河道内的生活垃圾正在清理。同时在醒目位置设立严禁往河道内倾倒生活垃圾的警示标示牌。	已办结	
13	D2SX202104200001	梧桐工业园区里三家焦化厂为晋茂焦化厂、 东义焦化厂、耀鑫焦化厂,无相关环保手续,烟尘 污染。	吕梁市 孝义市	大气	1.山西晋茂能源科技有限公司180万吨/年焦化项目1#焦炉主体工程已完工,2#焦炉于2021年1月12日焖炉保温,该企业未取得相关环评审批手续。针对该公司未批先建和违反"三同时"的行为,吕梁市生态环境局孝义分局已累计对该企业处以3074.7085万元的罚款。2.山西东义煤电铝集团煤化工有限公司1#焦炉(68万吨/年)处于生产状态,2#焦炉(72万吨/年)处于焖炉保温状态,吕梁市生态环境局孝义分局针对2#焦炉存在的未批先建的行为对该公司已处罚1001.6万元。3.山西曜鑫煤焦有限公司96万吨/年焦化项目已停产。	部分属实	1.针对山西东义煤电铝集团煤化工有限公司2#焦炉(72万吨/年)未领取排污许可证的违法行为,4月22日,吕梁市生态环境局孝义分局拟对该公司处以31.2万元的罚款,并责令改正违法行为。2.吕梁市生态环境局孝义分局和孝义工信局等相关单位督促辖区内相关企业在未取得环保等手续前保持焖炉保温状态。3.吕梁市生态环境局孝义分局加大对企业日常监管和巡查力度,确保环保设施正常运行,污染物达标排放。		